

**SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
S Z E N T E S**

Tisztelt Képviselő-testület !

1. A Sportuszodát körbejártam a hétvégén és megdöbbenve tapasztaltam, hogy a melegvizes medencék környezetében a burkolatok milyen rossz állapotban vannak, egyes helyeken 15 centiméteres a süllyedés.

Jelenlegi állapotában - a néhány éves beruházás ellenére – kétséges lenne az ÁNTSZ engedélyének a megadása is, a sok balesetveszélyes hiba miatt.

Javasolom, hogy egy szakmai bizottság a meglévő állapotról egy jegyzőkönyvet vegyen fel és a nyári szezon megkezdése előtt, a hibák kijavítása iránt a megfelelő intézkedéseket tegyék meg.

2. A melegvizes medencéknél álláspontom szerint nem megoldott a higiénia kérdése sem. Gondolok arra, hogy az un. hátsó medencék környezetében nem található WC., és olyan tusoló, amely alkalmas lenne arra, hogy a vendégek a tisztasági fürdésüket el tudják végezni. Jelenleg ugyanis a medencék mellett közvetlenül lévő tusolók töltik be ezt a célt, sajnálatos módon.

Úgy gondolom, hogy ezen probléma megoldása nélkül a melegvizes medencék, nem használhatók, közegészségügyileg sem, biztonságosan.

Az alábbi


h a t á r o z a t i j a v a s l a t

elfogadását kérem :

1. Képviselő-testület a Sportuszoda beruházásával kapcsolatosan az állapotfelmérésre a bizottságot létrehozza.
2. felruhazza azzal, hogy a szükséges intézkedéseket tegyék meg a hibák kijavítása érdekében.
3. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2007. évi fejlesztési beruházásai között szerepelteti a Sportuszodában létesítendő férfi-női- gyermek WC és tusoló megépítését.

S z e n t e s, 2007. február 12.

Tisztelettel :


Dr. Rékely Szabó Tamás
ügyvéd
5600 Szentes, Tóth J. u. 2/a
Adószám: 45606131-3-26
Tel: 63/560-930 06/20/9582-707